

## Характеристики

- Легкое нанесение с использованием любого метода – распыление или натирание
- Легкая очистка
- Высокий блеск
- Отсутствие полос
- Без запаха
- Предсказуемая работа

## Преимущества

- Упаковка легкая для применения с цветными кодами и нумерованной системой (z1.0-z6.0)
- Работает на любом размере и типе матриц
- Подходит как для открытого, так и для закрытого процесса формования, сырого ламинирования, RTM, инфузия и др.
- Новая технология блестящего покрытия сокращает время приготовления и исключает образование полос во всех сферах технологий применения, не требуя переподготовки
- Уменьшает наложение стирола – матрицы остаются чистыми долгое время
- Исключает провисание гелькоута на вертикальных поверхностях
- Соответствует новым ограничениям по эмиссии

## Упаковка

Flex-Z возможен в упаковках следующих размеров:


3 литра банка

19 литров ведро

200 литров бочка

## Система Flex-Z

Легко определяемые продукты, кодированные номером и цветом, позволяют производителям наносить уровень разделения, необходимый для всей поверхности матрицы, или для каждой отдельной области матрицы или процесса. С помощью графика, производитель может с легкостью отрегулировать необходимый результат. Система Flex-Z включает в себя:



## Процесс нанесения

Flex-Z легко наносить и не требуется дополнительного обучения:

- 1) Выберите продукт из серии Flex-Z с помощью графика с желаемым уровнем скольжения
- 2) Тщательно очистите поверхность матрицы с помощью Zyxax WaterClean или Surface Cleaner в соответствии с направленностью продукта
- 3) Нанесите тонкий слой Flex-Z на поверхность матрицы с помощью новой, чистой хлопковой тряпки 1\*1 (схожей с материалом, используемым в футболках) или распылителем типа HVLP. Нанесите Flex-Z до тех пор, пока поверхность не будет покрыта полностью.
- 4) Подождите 15 минут для отверждения.
- 5) Повторите шаги 3 и 4 для нанесения трех слоев
- 6) После нанесения последнего слоя, подождите 15 минут для отверждения

## Как отрегулировать уровень скольжения

Изменений в уровне скольжения можно легко достичь как на всей матрице, так и на отдельном участке. Выберите другой уровень Flex-Z и нанесите прямо на предыдущий слой продукта Flex-Z, где вы хотите получить другой уровень скольжения. Нет необходимости удалять предыдущие слои Flex-Z при выполнении этих изменений.

**ПРИМЕЧАНИЕ! Не требуется дополнительного нанесения уплотнителя пор с системой разделения Flex-Z.**

## Условия и сроки хранения

Если хранится в прохладном, сухом помещении в оригинальной упаковке, продукт сохранится в течение года.

Не храните при повышенной температуре.

Закрывайте плотно, чтобы избежать испарений.

## Обращение

Необходимо надевать защитные очки, перчатки и респираторы при работе с Flex-Z.